


6m SSB・CW ピコトランシーバー

MODEL MX-6K

水晶フィルター、高安定VXOを内蔵した本格的QRPトランシーバーです。



1 付属品について

本機(ピコ6)はキットMX-6Kと完成品MX-6Bとがございます。キットの付属品は、右表の通りです。完成品は全て組み立て済のため、電源コードと取扱説明書および乾電池が付属しております。この他にピコ6をさらに楽しく使用していただくためにオプションで次のものも用意しております。

2 オプションパーツ

- (1) 他チャンネル水晶。(任意) ¥1,500 〒200
- (2) ニッカド電池(300回以上充電可能)
M-1 ¥2,600 〒300
- (3) ピコ6に付くハンドストラップ(つり革) イヤホン、外部アンテナ用M型変換アダプター 12Vを9Vに変換するDCDCコンバーターキット一式。
M-2 ¥3,400 〒300

部番	品名	数	形状
1	調整済 本体一式	1	コンデンサーイヤホン
2	スピーカ 8Ω	1	押ボタンSW
3	コンデンサーマイク	1	スライドSW
4	スピーカ止め金具	1	3.5φ ジャック
5	押ボタンSW(KEY)	1	ジャック用丸ナット
6	スライドSW	2	〃 平ワッシャ
7	3.5φ ジャック	2	2φ×4黒ナベビス
8	ジャック用丸ナット	2	2φ×4黒丸ナベビス
9	〃 平ワッシャ	4	2φ×6 〃
10	2φ×4黒ナベビス	4	2φナット、ワッシャ
11	2φ×4黒丸ナベビス	2	スピーカ用サラン(黒)
12	2φ×6 〃	2	電池スナップ
13	2φナット、ワッシャ	2	抵抗 390Ω
14	スピーカ用サラン(黒)	1	絶縁チューブ
15	電池スナップ	1	スピーカ用シールド線
16	抵抗 390Ω	1	線材 7色
17	絶縁チューブ	1	赤黒平行電源コード
18	スピーカ用シールド線	1	3.5φ電源用プラグ
19	線材 7色	1	取扱説明書
20	赤黒平行電源コード	1	2×4ナベビス
21	3.5φ電源用プラグ	1	2×4大ナベビス
22	取扱説明書	1	抵抗

◎ 定格

(一般仕様)

周波数	50MHz帯
電波型式	SSB (USB), CW
使用半導体	4 IC, 4 TR 5 FET, 16 Di
電源電圧	DC 9V
消費電流	006P又はニッカド RX…無信号 32mA TX…最大 120mA
周波数安定度	初期変動±500Hz その後 100Hz/30分(25°C)
空中線	インピーダンス 50Ω
外形寸法	(W) 66 × (H) 39 × (D) 138mm
重量	430g (電池含む)

(送信部)

最大出力	250mW
不要輻射	40db以下
変調方式	平衡変調
搬送波抑圧比	40db以上
側波帶抑圧比	〃

(受信部)

受信方式	シングルスーパー
感度	0.5μV入力時 S/N 15dB
選択性	4.6 KHz 以下 (-60dB)
中間周波数	11.2735MHz

(局発部)

発振方式	可変水晶発振
出力周波数	38MHz 帯

3 電源について

ピコ 6 は、DC(直流) 9V で動作致します。外部電源を使う時は、電源電圧 9V の安定化電源を御使用下さい。電流は、200mA 以上が取り出せるものが必要です。外部電源コードを使う時は、プラグを必ずピコ 6 に差し込んでから赤黒コードを外部電源につないで下さい。車のバッテリー(12V) や固定局用の 12~14V 電源で使いたい時、別売のオプション M-2 (前述) に付属している DCDC コンバーターを使えばOKです。

電池で運用する時は、横の黒ビス 4 本を小型⊕ドライバーでゆるめ、裏ケースを取って内部の電池スナップに 9V (006P) 乾電池又はオプション M-1 のニッカド電池を入れて下さい。006P 乾電池使用の時、送受 1 : 3 で約 2 時間使用出来ます。電池運用の時は底部 POWERスイッチを CHARGE の側にしておきます。

4 充電について


オプションの M-1 ニッカド電池を使用される時は、セットに電池を入れたまま充電が可能です。充電時の電圧は DC 12~14V が必要です。車のシガープラグコンセント等や、固定局用の安定化電源で充電可能です。ピコ 6 のスイッチ (SW) を切って底部の POWERスライド SW を CHARGE にして付属の電源コードプラグを CHARGE ジャックに差し込むと 14~16 時間で充電されます。

電源コードを必ずピコ 6 に差し込んでから DC 12V に接続して下さい。


5 アンテナについて

内蔵のロッドアンテナは 6 段です。必ず全部伸ばして使用して下さい。外部アンテナ端子は 50Ω です。3.5φ プラグ式ですから必要に応じて M型に変換して下さい。オプション M-2 には変換コードが付属しております。

(図-1)



(図-2)



6 各部の操作

① 同調ツマミ 送受信の周波数を合わせます。一目盛が 5KHz です。②のチャンネル SW が A の時は 50.200~50.250MHz をカバーします。目盛は 10KHz のオーダー以下を示しています。たとえばツマミの白線が 10 の所になつていれば 50.210MHz を意味します。上側の 50~100 までの目盛は、オプション水晶を入れて 50.150~50.200MHz 等のように 50KHz からのスタートになる水晶を入れた時に使って下さい。

② チャンネル SW 内蔵水晶 50.200~50.250MHz 以外のオプション水晶を内部の予備水晶ソケットに入れた時に切り替えます。通常は A チャンネルにセットします。B チャンネルは予備ですから、オプション水晶を入れないと、電波が送受信出来ません。オプション水晶は任意の周波数で受注致します。納期は周波数にもよりますが、7~30 日位です。

③ モード SW 電波形式の切り換えです。SSB は USB が送受信出来ます。

④ イヤホンジャック 受信音を外部のスピーカー又はイヤホンで聞きたい時に、ここへ 3.5 φ プラグジャックを差し込んで切り換えます。インピーダンスは 8 Ω の物を使用して下さい。

⑤ 外部アンテナ端子 外部のアンテナを使いたい時には、この端子へ 3.5 φ のプラグジャックを差し込んで屋外アンテナへ接続します。3.5 φ プラグを通常の M 型コネクターに変換するアダプターはオプションモデル M-2 に付属しています。インピーダンスは 50 Ω です。

⑥ 内蔵ロッドアンテナ 使用する時は、必ず 6 段全部を伸ばして使用して下さい。(最後の 1 段は少しかたいので注意します。) セット内に 50 MHz に同調するよう、コイルが入っています。

⑦ スタンバイ SW 送受信を切り換えるスイッチです。ロック式ですから一度押すと送信になり、もう一度押すと受信になります。

⑧ ボリュウム、電源スイッチ ツマミの白線が下で OFF です。時計方向に回すと、電源 ON になりますが大きくなります。

⑨ マイク、スピーカー 内部に高感度コンデンサーマイク及び小型スピーカーが入っています。

⑩ サブキー 移動先でも手軽に CW が楽しめる内蔵キーです。⑪ の SW を INT にして使います。

⑪ キーセレクト SW CW 運用時のキーの切り換えです。EXT では、外部キーも使えます。通常の SSB 運用時は必ず EXT にしておきます。

⑫ 電源セレクト SW 外部電源使用時は、EXT PS、そして充電及び電池運用時は CHARGE にします。

⑬ 外部キー端子 CW 運用時に外部キーを使いたい時にキープラグ(図-3)を差し込みます。

⑭ 外部電源・充電端子 外部電源をつなぐ端子です。付属の赤黒コードプラグを差し込み外部電源として使うときは DC 9 V、充電するときは DC 12 ~ 14 V をつなぎます。この端子は、ショートを避

けるためにプラグをピコ 6 に差し込んでから、赤黒コードを電源につないで下さい。

⑯ 予備穴 好みのアクセサリージャック等を付けたいときに使用して下さい。たとえばイヤホンジャックを付けて、外部マイク用としても使えます。

ア 実際の運用について

(1) SSB での運用

ピコ 6 底部の KEY スライド SW を EXT にして、モード SW を SSB にすれば準備完了です。スタンバイ SW を押し込むと送信、もう一度押すとロックがはずれて受信になります。マイクと口の距離は 5 cm 位が最適です。底部の KEY スライド SW を INT にすると電波の強さがワイヤレスマイクなみになるので、アンテナ工事や室内運用に便利です。一時的に出力を 250 mW にしたいときはパネル面のプッシュキー SW ボタンを押せば OK です。

(2) CW での運用

モード SW を CW にします。内蔵のプッシュキーを使うときは、底部の KEY スライド SW を INT にし、外部キーを使いたいときは、EXT にします。電鍵に 3.5 φ のプラグを図-3 のように配線して EXT・KEY ジャックへ差し込めば、外部キーが使えます。相手局へのゼロインは、同調ツマミで 700 Hz 位のビート音になるように合わせれば OK です。送受切り換えは SSB の時と同じです。

(図-3)



(3) 乾電池での運用


電池を長持ちさせるコツは、受信音を必要以上に上げないことが大切です。イヤホン(8 Ω)や高能率の外部大型スピーカーを使うのも一つの方法です。

8 キットの組み立て

(1) 準備加工

スイッチやジャック等をシャーシに先に止めてしまっては半田付がしにくいので、予めリード線を各々の端子へ半田付しておく作業です。電池スナップのリード線は、赤を全長80mm、黒を60mmに切って使用しますが、他の線材は必要な長さに切ってありますから先端だけをニッパでむいて使います。外部電源ジャック(EXT, PS)とプリント板のアース回路へつなぐ黒線(全長80mm)は片側を40mmくらいむいてEXT, PSとEXT, KEYジャックへ半田付して、中間へ絶縁チューブをかぶせて下さい。

(4)



別紙の拡大図
も参照下さい




390Ωの抵抗は、ショートしないようにSW端子へ短く付けます。（図-4参照）

(2) スピーカとマイクの取り付け

スピーカーサラン(黒い紙)を50×45mm位に切って、両面テープ又は接着剤で上ケースに貼ります。スピーカー止め金具を使ってスピーカーを止め、マイクは、接着剤で金具に止めて下さい。金具と上ケースを止める黒の丸サラビスは、ナットとスプリングワッシャで止める飾り用の2本は短い2φ×4mmですから充分注意して下さい。スピーカーがガタつく時は、止め金具を少し曲げると効果的です。各々の配線は図-5を参照下さい。

各々の配線は図-5を参照下さい。



MX-6 の全国路図

(定数の無い C は全て 103) 除く※印

MK-1135 MK-1134

